

1



2

1, 2 y 3. Estado en que quedó la Catedral de Vich, antes de empezar los trabajos de reconstrucción.— 4. Plataforma-andamiaje, construída al nivel de la cornisa del templo, y andamiaje para el refuerzo de los arcos, sostén de las bóvedas.



3



4

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Reconstrucción. N.º 17, 11/1941.