

Detalle del ábside de la iglesia.

todavía de que la búsqueda o el azar nos permitan confirmar nuestra idea de lo que debieron ser ambas flechas, que en el momento presente no pasa de ser sino suposición o conjetura.

* * *

Sólo nos resta, como punto final de esta pequeña monografía, dado que los planos, fotografías y detalles adjuntos son más elocuentes que cualquier meticulosa descripción, sólo nos resta, repetimos, destacar la meritoria labor de nuestro querido compañero el arquitecto de esta Dirección General don Luis Díaz-Guerra y Milla, la del aparejador don Jesús Caballero Muñoz y la del jefe administrativo, don Virgilio Valenciano.

Antonio CAMUÑAS
Arquitecto

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Reconstrucción. N.º 128, 1/2/1955.