



En los últimos meses se han tabicado diecisiete nuevas fosas

Nuevos contrafuertes garantizan la seguridad de la pared sur del cementerio

Se ha continuado la pavimentación y urbanización del tercer piso

El Ayuntamiento ha realizado importantes mejoras en los últimos meses en el cementerio municipal para seguir prestando un servicio de calidad y garantizar su

continuidad en las próximas décadas. Una de las principales actuaciones ha sido la construcción de una veintena de contrafuertes en la pared sur, que viene a garantizar la seguridad de esta edifica-

ción que se encontraba en pésimas condiciones de conservación y conllevaba peligro de desprendimiento. Ante esta situación se ha optado por una rápida intervención con la ejecución de apoyos de ladrillo en los que descansará la pared.

Este año no ha sido necesaria la construcción

de nuevos nichos, dado que en el 2000 se llevó adelante un proyecto para la preparación de los espacios prefabricados necesarios para las siguientes anualidades teniendo en cuenta el porcentaje de fallecimientos actuales.

No obstante, ahora se ha preparado la cimentación para la realización de nuevos nichos cuando fuera preciso y se ha trabajado especialmente en la zona de enterramiento en tierra, en donde se han tabicado diecisiete fosas. Paralelamente se ha terminado el sistema de drenaje en los espacios de nueva creación, que facilitará la salida de aguas pluviales y evitará el estancamiento.



Asimismo a lo largo de este año se ha acometido la segunda fase de pavimentación del tercer piso del cementerio municipal, dentro del plan de acondicionamiento de esta zona de expansión del citado recinto, con el fin que se encuentre en óptimas condiciones para un futuro próximo. Con anterioridad se había realizado la pavimentación de los paseos más importantes de unión de los distintos patios, creando los necesarios Acerados perimetrales.

En esta nueva fase se ha continuado con la pavimentación de los nuevos paseos para dar servicio a los nuevos enterramientos que se van generando. Para ello se ha dotado del correspondiente solado, agua potable y alcantarillado.

Inicialmente se realizó una regularización del

terreno en la zona de los paseos, en una media de 35 centímetros, de desmonte y relleno, con explanación y compactado de tierra. Se ha instalado un solado de adoquín de hormigón asentado sobre lecho de arena de 4 centímetros de espesor. El adoquín es de forma rectangular de seis centímetros de espesor.

Se ha extendido y nivelado una capa de arena, con un espesor final de entre los 3 y 5 centímetros. Los adoquines se han colocado sin ningún tipo de aglomerante. Las juntas se han rellenado con arena y su dimensión oscila entre los 2 y 3 milímetros. Una vez concluido este proceso se ha llevado a cabo la compactación con vibración de la superficie construida. Finalmente la pavimentación se ha sellado con arena fina y seca. ●



NUEVOS CONTENEDORES PARA GARANTIZAR LA LIMPIEZA

Para facilitar la limpieza del cementerio se han instalado cincuenta nuevos contenedores con una capacidad de 250 litros, que vienen a sustituir a los antiguos bidones. Han sido adquiridas once nuevas escaleras de aluminio para facilitar el acceso a las zonas altas de nichos. También se ha ubicado dos puntos de luz para la señalizar la localización del recinto; se han terminado los vestuarios de trabajadores y dos servicios públicos; se han arreglado las fuentes de agua potable; pintado de todos los bancos y encalado de paredes; señalización de paseos y zonas de enterramientos y desbrozado y limpieza de cunetas desde la barriada de El Poblado. ●