

OR ONDE



Un intenso tráfico de los escombros

cia según indica Jiménez a LA VOZ.

De todas formas, Zacarías Jiménez no quiere señalar a nadie como culpable de esta situación. "Lo que sí quiero decir es que desde la dirección del centro se han hecho los avisos correspondientes en tiempo y forma, con registros de entrada y salida e incluso se les ha comentado a los responsables cuando han venido a visitarnos".

Comienza el curso

El día 1 de septiembre los profesores del "Mayor Zaragoza" se incorporan a sus trabajos y ante la continuidad de estas

anomalías, la dirección del centro decide enviar otro escrito, pero esta vez a la Delegación de Educación y con carácter de urgencia. Este es la primera comunicación que llega a la Delegación, algo que M^a Teresa Royo no se explica, "¿cómo no hay una comunicación entre la Concejalía y la Delegación de Educación?".

Tras esta comunicación, producida el 4 de septiembre, es el día 7 cuando el arquitecto de la delegación se presenta en el colegio y decide clausurar la planta baja que es la que presenta las anomalías, además de solicitar un informe a un laboratorio especializado en resistencias y cálculos de estructuras.

Por ello se decide que no se puede empezar el curso el día 14 porque la

puerta principal se encuentra en la planta baja y se debe realizar una escalera en un lateral para poder acceder directamente a la primera y a la segunda planta. Pero los padres no están dispuestos a que los 480 alumnos que deben asistir a este centro sólo dispongan de esta escalera para salir del colegio, "ya que no han construido ninguna salida de emergencia". Esta debería haber comenzado a construirse el 18 de septiembre, día que en un principio estaba destinado al inicio de las clases, pero el 19 ni siquiera habían comenzado.

"Nos asustamos y sacamos a los niños"

En la planta clausurada están ubicadas dos clases de infantil, es decir, niños de cinco años. La solución pasa por subir esas dos clases a la primera planta, "con el consiguiente riesgo que conlleva que niños de cinco años tengan que subir por esas escaleras".

El día 18 los padres llevan a sus hijos al colegio y el arquitecto de la Delegación da autorización al director para que abra el centro porque está en condiciones para que comiencen las clases según indica la presidenta de la APA.

Para que las dos clases de infantil pudiesen situarse en la primera planta, dos clases de 4º de Primaria se trasladaban al salón de actos, "que es muy amplio pero que tenía que dividirse con un tabique de pladur y una puerta, y esa obra el día 18 no estaba terminada".

Según M^a Teresa Royo "cuando llevamos a nuestros hijos al colegio y vimos el movimiento que había en él, con camiones sacando escombros continuamente y la escalera de emergencia sin construir, nos asustamos y sacamos a los niños de allí".

Todo esto unido a los ruidos y polvo organizado por las obras llevó a los padres a acercarse a la Delegación para hablar con José Juan López Cabezuelo, delegado de Educación.



Por esta escalera deben entrar y salir los 480 alumnos del «Mayor Zaragoza»

Posible traslado

Ante esta situación, se estudian diversas opciones para solucionar el problema, entre las que se considera un posible traslado a otros centros cercanos como el Instituto número 4 o los colegios "José Serna" o "San Antón". El instituto no está descartado a pesar de que es un centro diseñado para adolescentes.

De todas formas, los padres tomaron la decisión de aguardar hasta el lunes 25 para que los niños vuelvan al colegio, "para de esta manera dar tiempo a terminar las obras. No entraremos hasta que al menos la escalera de emergencia, las aulas y la pista del patio estén terminadas".

Análisis de la estructura

Los primeros informes de los técnicos de la Delegación de Educación fueron visuales. Pero para mayor tranquilidad de padres y profesorado, la propia Delegación encargó un análisis de control y calidad a un laboratorio de Madrid, que tomó unas muestras de los pilares maestros para saber en qué estado se encuentran. El delegado de Educación se reunió el pasado miércoles con responsables del laboratorio para que le presentaran el informe sobre el estado del edificio, reunión sobre la que no ha trascendido nada al cierre de esta edición.