



Villaviciosa. Estudio.

*Centro religioso.*—La Iglesia, antigua Parroquia de San Cristóbal, se mantiene en relativo buen estado sobre un basamento natural, que la eleva unos tres metros sobre la rasante media del terreno. Se urbaniza esta plataforma, y en frente se ensancha la carretera hasta el costado opuesto, decorando el alto muro resultante como conviene. Próxima se instala la Casa Rectoral y los servicios parroquiales, se restaura la antigua escalinata de acceso a la Iglesia por su parte posterior y se urbaniza la plaza inferior.

*Centro cívico.*—El existente está en pésimas condiciones de situación y conservación, por lo cual se traslada a lugar más destacado, al Norte de la carretera de Villaviciosa, al abrigo de los vientos, orientado al Mediodía, y de forma que constituye el centro de la nueva ordenación.

En la misma plaza se instalan los servicios de correos, telégrafos, posada, establecimientos de recreos y de cultura y edificios de representación. Se cierra por el Este con un arco de paso, que sirve de aislamiento al centro religioso contiguo.

*Escuelas y campos de deportes.*—Se asien-

tan al Suroeste del pueblo, en lugar recogido y tranquilo, fuera de las líneas transitadas por vehículos.

*Otros servicios.*—El matadero está al Noroeste, en lugar alto y ventilado, con acceso al camino de ronda, en un ángulo del pueblo.

La Casa-cuartel de la Guardia Civil en sitio próximo a aquél, en tal situación que domina las calles principales del pueblo, y en general, debido a su altitud, la totalidad del mismo.

Los lavaderos, debido a la actual escasez de agua, se prevén en las proximidades del arroyo que corre al Sur. Por último, se instalan fuentes y abrevaderos en lugares estratégicos, que surtirán al vecindario y ganado mientras se llega a la solución definitiva del abastecimiento del agua.

*Espacios verdes.*—Racionalmente, son innecesarios, debido a la pequeña densidad de la población, a la vez que reducido perímetro urbano, rodeado, naturalmente, por campos de cereales, huerta y monte de encinas. No obstante, se respeta una pequeña zona de arbolado situada al Norte, urbanizándola como parque, más decorativo que funcional. Ante las tapias del Convento, y en las plazas que que-