

Estas actividades han sido las precursoras del desarrollo industrial de Eibar en la actualidad, y a este desarrollo ha seguido el ensanche paulatino de ella en los estrechos límites naturales de que dispone.

Hoy en día, las actividades industriales de la villa son exclusivamente su razón de ser, hasta el punto de que la mayoría de sus habitantes tienen relación directa o indirecta con la industria, dándose el caso de que existen familias enteras que trabajan en sus viviendas, transformadas en pequeños talleres, como elementos auxiliares de las fábricas. Estas producen tal variedad de artículos, que puede decirse que la primitiva industria de armas y la del damasquinado han sido superadas por otras, de gran aceptación en los mercados.

Es tal la potencia industrial de Eibar, que hoy en día está en el trance de crear nuevas industrias, para lo cual se espera única y exclusivamente a que el nuevo proyecto de urbanización marque las zonas y condiciones en que ha de desarrollarse en lo futuro.

POBLACION.—El crecimiento de habitantes ha sido el que sigue:

Año 1889.....	5.025 habitantes.	
" 1892.....	5.371	"
" 1898.....	5.980	"
" 1903.....	7.337	"
" 1905.....	8.486	"
" 1907.....	8.952	"
" 1910.....	10.220	"
" 1920.....	12.146	"
" 1930.....	12.840	"
" 1935.....	13.893	"

CLIMA.—Por la situación de Eibar en un profundo valle, el clima de la región presenta allí caracteres agudizados;

frío y húmedo en invierno, tanto por las lluvias como por las aguas que bajan de los montes que la circundan, y caluroso en verano; los vientos dominantes llevan la dirección del valle, de Oeste a Este.

COMUNICACIONES.—Además de la carretera general de San Sebastián a Bilbao, que la cruza por la mitad, Eibar dispone de la carretera a Elgueta, de segundo orden, y de los servicios del ferrocarril de los Vascongados, de vía estrecha, cuya línea fué inaugurada el año 1888.

La circulación de vehículos por carretera es intensa, por ser ésta la vía principal de unión entre las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa.

VIVIENDAS.—El tipo corriente de vivienda es el de grandes manzanas, con casas de poca fachada y gran fondo, en cuyos pisos se reparten habitaciones y talleres, sin orden ninguno. Entre estas manzanas se interponen las fábricas propiamente dichas, algunas de las cuales han sido destruidas por el incendio, y gran número de casas y pabellones aislados, colocados sin criterio ni alineaciones fijas.

La propiedad está muy repartida, y en muchos casos, cada edificio tiene tantos propietarios como pisos.

Los materiales son los corrientes en la región: mampostería ordinaria en muros, entramados de madera, cubierta de teja, empleándose en la actualidad en todas las nuevas construcciones el hormigón armado.

II.—DESTRUCCION

El incendio de Eibar atacó principalmente el centro de la villa, produciendo la destrucción total de 140 edificios entre fábricas y viviendas, además de desperfectos en las vías públicas e instalaciones de agua, luz y saneamiento.

Eibar. Estado en que quedó la villa.

