



- ...30 de agosto de 1866
- 44.-Se han levantado parte de los muros de los almacenes (pólvora, pertrechos de artillería), escusados y cocinas, casi hasta el arranque de las bóvedas. Ejecutados con mampostería careada y sillera en los ángulos.
- Entre el 30 de agosto de 1868 y el 31 de agosto de 1869
- 45.-Se ejecutan jambas y arcos que vuelcan al interior de huecos de paso y aspilleras con ladrillo.
- 46.-Jambas y arcos que vuelcan al exterior de huecos de paso y aspilleras se ejecutan con sillera, incluida la puerta principal.
- 47.-Se cierran las bóvedas del aljibe en cruz.
- 48.-Se elevan la totalidad de escarpas y muros interiores que faltan por alcanzar la altura del cordón.
- 49.-Se sienta el cordón de sillera labrada delimitando la línea magistral.
- 50.-Se cimbran las bóvedas y se ejecutan con hormigón hidráulico en masa en los espacios habitables, y con resacas de ladrillo sellado con mortero hidráulico las bóvedas de poco espesor.
- 51.-Se instala una puerta sistema "Dellie" en el acceso principal.
- 52.-Se rellena el pie de la cornisa Norte y el lecho de su uso de tierra.
- 53.-Se habilita la galería defensiva del Frente Oeste.
- 54.-Se cierra la galería aspillera de la cara de la tenaza suroeste y se rematan las fusieras de los terrapienes.
- 55.-Se coloca la rejera en las aspilleras-ventanas de los cuarteles defensivos
- 56.-Se forran con plancha de hierro la totalidad de las puertas del recinto, habilitando en ellas pequeñas fusieras
- 57.-Se concluyen los parapetos de fábrica sobre todos los edificios (M. JACOME SHM, sign. 4.4-8-2).
- 31 de agosto de 1869
- 58.-El fuerte no se considera acabado. A falta de artillar y de determinados detalles cuya ejecución no se concreta, como escaleras, rampas (M. JACOME SHM, sign. 4.4-8-2).
- 5 de diciembre de 1871
- 59.-Se aprueban las obras de reparación del camino de ascenso a San Julián desde Santa Lucía para desplazar la artillería (AIMV E-268).
- 29 de diciembre de 1873
- Se inicia un bombardeo directo desde la Batería centralista nº 9, sobre la posición del Calvario y San Julián, durante la Guerra del Cantón.
- 60.-Tres proyectiles alcanzan los baluartes y cortinas de los frentes del Calvario y de Santa Lucía (Norte y Oeste)
- 3 de enero de 1874
- Tomada la posición del Calvario (Nueva Batería centralista nº 13) se inicia el bombardeo intensivo desde ambas baterías (nº 9 y 13) contra San Julián sin daños apreciables.
- 13 de enero de 1874.
- Tras la rendición de la Plaza, San Julián es ocupado por las tropas centralistas del Comandante General López Pinto. Tras la conclusión del conflicto se repararán algunos desperfectos, de los que no se tiene constancia (AIMV E-262).
- 15 de junio de 1882
- Se dan por terminadas las obras de San Julián sin artillería.
- 61.-Se han concluido los emplazamientos artilleros, pendientes de la llegada de las piezas.
- 62.-Se ha reparado el camino de acceso.
- 63.-Se han concluido los edificios (se desconoce si se trata de alguna reparación puntual, o remate de cubiertas)
- 3 de julio de 1883
- Notificación oficial del fin de las obras aunque aún no se confirma la instalación del artillado definitivo (nueve obuses largos de 21 cm.), que se dilatará y alterará con el tiempo.
- 22.00 h. del 9 de enero de 1886
- El Castillo de San Julián es tomado por sorpresa por un colectivo de republicanos, que, tras el fracaso de la sublevación, abandona el Castillo la madrugada del 11 de enero.
- 20 de mayo de 1888
- Una trágica explosión produce desperfectos en el Castillo y la correspondiente reparación y continuación de las obras:
- 64.-Construcción de una torre de hierro en el antiguo torrón para instalación de un telémetro.
- 65.-Construcción en la explanada anterior del Fuerte de una batería provisional.
- 66.-Reparaciones en los alojamientos de Oficiales y tropa, destruidos por la explosión.
- 67.-Ejecución de comunicaciones entre el Fuerte y la Batería anexa, abriendo una puerta con su puente correspondiente en el frente de la tenaza.
- 68.-Reparación de puertas y ventanas dislocadas por la detonación.
- 69.-Levantamiento de todos los tabiques deteriorados del frente alenazado
- 70.-Reconstrucción del ángulo flanqueado Sur de la tenaza Este (AIMV E-268)
- 7 de noviembre de 1900
- 71.-Se aprueba oficialmente el trazado del Nuevo Camino de Ascenso a San Julián.

171-172	G9	OPUSCULO DE LAS OBRAS DE EJECUCION DE SAN JULIAN
Programa	Castillos	SIN ESCALA
Dirección	GUILLELMO GUERRAS DE ALA	
Diseño	JUAN FRANCISCO ROSERO GARCIA	
Impresión		

Lám. 14. Fases de la construcción del fuerte entre el 30 de agosto de 1868 y el 7 de noviembre de 1900 (lám. G9)